

Vázací stolice drátu

Využití:

Vázací stolice je technologické strojní zařízení určené k vázání svitků drátu. Svitky vkládá vysokozdvíhový vozík na stolicí, kde jsou dalším pracovníkem vázány pro další manipulaci.


Technický popis zařízení:

Vázací stolice se skládá z lože se dvěma poháněnými otočnými válci a čtyřmi nepoháněnými opěrnými válci. Na loži je posuvně umístěno přítlačné čelo se čtyřmi nepoháněnými opěrnými válci. Pohyb přítlačného čela je zajištěn pneumatickým válcem se zdvihem 500 mm ovládaným pákou vedle ovladače otáčení.

Otáčení svazku drátu vlevo nebo vpravo je zajištěno elektromotorem s převodovkou. Součástí zařízení je také manipulátor typ 2x1RM 14 s břemenovými vyvažovači.

Základní technické parametry:

Typ: MA 13
Napájení: 3 x 400V +PE +N, 10A, 50Hz



Realizace:

BEKAERT Bohumín s.r.o., Bohumín

2015

1 ks